



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, Россия, 620014, тел. 346-12-60; факс: 346-12-54 gu@mchs96.ru  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
ул. Мира, 1А, г. Нижние Серги, Свердловская область, Россия, 623090, тел/факс: 8(34398)2-18-41  
E-mail: ondnsergi@yandex.ru

**Предписание № 92/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
МКОУ СОШ с. Васькино**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от «24» октября 2019 года N 92 Врио главного государственного инспектора Нижнесергинского района по пожарному надзору Дунай О.А, ст. 6 федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов 00 минут «19» ноября 2019 года по 11 часов 00 минут «21» ноября 2019 года проведена проверка государственным инспектором Нижнесергинского района по пожарному надзору майором внутренней службы Дунай Олегом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование, объекта надзора и его адрес)

в здании, помещениях, расположенных по адресу: Нижнесергинский район, с. Васькино ул. Школьная, 13.

совместно с директором МКОУ СОШ с. Васькино Валиевым Фидаилем Закиевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для помещения котельной не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с СП 12.13130, наличие таблички с обозначением которой должно обеспечиваться на дверях помещения	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.2 СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-	01.03.2020	

		структивным решениям»	
2.	Отсутствует противопожарная перегородка, отделяющая помещения школы от детского сада	п.1 ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.5.2 СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2020
3.	Отсутствуют ограждения на кровле.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.16 СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2020
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений детского сада (класса Ф1.1), предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21.01-97* п. 6.12*	01.03.2020
5.	Помещения электрощитовой не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.03.2020
6.	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.10 СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-	01.03.2020

		структивным решениям»		
7.	Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток на первом и втором этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания, что является нарушением	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**Предложенные данным предписанием мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности необходимо выполнить в срок до 01 марта 2020 года.**

**Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в марте 2020 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Нижнесергинского района  
по пожарному надзору  
Дунай Олег Александрович  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

"21" ноября 2019 года

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МКОУ СОШ с. Васькино  
Валиев Фидаиль Закиевич  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"21" ноября 2019 года

<\*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору  
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области 8(343) 262-99-99



(подпись)